



W związku z awarią kolektora przesyłowego ścieków w Warszawie informujemy, że miejskie ujęcia wody pitnej nie są zagrożone skażeniem. Spodziewamy się, że zdarzenie nie przyniesie także żadnych negatywnych skutków dla Torunia.

- Ilość wody, która płynie w Wiśle w stosunku do ścieków wydostających się z uszkodzonego rurociągu, jest tak wielka, że po drodze wszystko zostanie rozpuszczone. Tym bardziej, że na rurociągu został wprowadzony system ozonowania, który pozwala na dalszą dezynfekcję ścieków – **zapewnia prezydent Torunia Michał Zaleski.**

Woda pitna w Toruniu nie jest pobierana z Wisły – do toruńskich domów dostarczana jest z dwóch rodzajów ujęć.

- Pierwsze ujęcie jest głębinowe, czyli absolutnie bez jakichkolwiek zagrożeń. Natomiast drugie na Drwęcy znajduje się daleko od Wisły – w odległości kilkunastu kilometrów - a w dodatku woda czerpana jest tam z pokładów piasku pod dnem, czyli poprzez infiltrację – **dodał prezydent.**

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy **zaleca jednak, aby w najbliższym czasie nie korzystać z wody w Wiśle**. Przede wszystkim unikać: kąpieli, wędkowania, kajakowania, nawadniania upraw wodą z rzeki oraz pojenia nią zwierząt.

Inspektorat informuje równocześnie, że codziennie pobierane będą kontrolne próbki wody w wyznaczonych stanowiskach poboru:

- Zbiornik Włocławski – poniżej Płocka
- Zbiornik Włocławski – zapora
- Wisła – poniżej zapory (Gąbinek)
- Wisła – stanowisko Górsk
- Wisła – stanowisko Przechowo

Informacje na temat stanu wód Wisły w województwie kujawsko-pomorskim będą podawane na bieżąco na stronie WIOŚ w Bydgoszczy. [Przejdź do strony.](#)

Fot. Michał Kunicki

- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)