



Na moście drogowym im. marsz. Józefa Piłsudskiego znowu działają obie windy.

W ostatnim czasie jedna z nich, ta zlokalizowana po stronie zachodniej, była wycozana z użytkowania z uwagi na zniszczenie przycisku z pilotem sterującym. Przypomnijmy, że przycisk musi być wymieniony na nowy. Jest zamówiony w Szwajcarii, gdzie była produkowana winda.

W związku z długim terminem dostarczenia części, firma serwisująca windy, została zobowiązana do zastosowania rozwiązania tymczasowego, które pozwoliłoby uruchomić windę w pełnym zakresie. Udało się, od dwóch dni mieszkańcy i turyści mogą korzystać już z obu wind na moście.

fot. MZD w Toruniu

- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)