

Trwa usuwanie awarii na Bulwarze Filadelfijskim - AKTUALIZACJA RUCH PRZYWRÓCONY

Awaria nastąpiła na wysokości mostu drogowego im. Piłsudskiego. Informujemy, że do czasu jej usunięcia nastąpi czasowe wyłączenie tego odcinka dla ruchu samochodowego. AKTUALIZACJA - RUCH ZOSTAŁ PRZYWRÓCONY



Kierowcy zjeżdżający Ślimakiem Getyńskim będą mogli skręcać wyłącznie w lewo wzdłuż Bulwaru w kierunku Rubinkowa. Kierowcy jadący ul. Bydgoską będą musieli skręcić w Aleję 500-lecia, dalej jadąc ul. Chopina w kierunku Placu Rapackiego.

Obecnie korytem Strugi Toruńskiej przepływa fala wezbraniowa wywołana napływem wody roztopowej ze zlewni rzeki. Gwałtowny wzrost temperatury spowodował, że zjawisko to jest nasilone.

Struga Toruńska będąca własnością Skarbu Państwa - PGW WP nie jest ciekim monitorowanym i w związku z tym nie zostały ustalone dla niej granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią i nie są prowadzone pomiary poziomu wody ani natężenia przepływu w zlewni.

Rzeka jest objęta kontrolą pomiarową dopiero na terenie miasta Torunia w obrębie obiektu hydrotechnicznego – budowli rozrządowej Strugi Toruńskiej. Monitoring ten prowadzi Wydział Środowiska i Ekologii, zgodnie ze wskazaniem łaty wodowskazowej w komorze na dopływie wody jej poziom wzrósł od piątkowego popołudnia 20.02. do poranka 24.02. z 80 do 120 cm. Woda jest rozdzielana i kierowana w koryto Strugi Lubickiej (główny przepływ) i przepustem dennym zastawki w koryto sztuczne Strugi Toruńskiej.

Parametry przepływu zostały ustalone w miejscu posadowienia tej budowli hydrotechnicznej. Zgodnie z projektem technicznym jazu poziom wody dla przepływu 100-letniego w komorze dopływu ustalono na 216 cm na łacie wodowskazowej a przepływ wody 10-letniej na poziomie 1,75 cm na wodowskazie. Mamy więc w chwili obecnej do czynienia z wezbraniem o prawdopodobieństwie wystąpienia – 50%. Stany są monitorowane przez Wydział dwa razy na dobę. Prowadzone są także obserwacje poziomu wody w korytach obu Strug w granicach miasta. O zwiększonym przepływie został poinformowany Nadzór Wodny PGWWP. Dzisiejsze oględziny potwierdzają prowadzenie wody w granicach koryt.

Problemy z odpływem wody kanałem przy Bulwarze Filadelfijskim, spowodowane rumoszem niesionym przez wezbraną rzekę zostały usunięte.

Fot. © UMT 2026, autor: Magdalena Dębczyńska-Wróblewska, licencja: CC BY NC 4.0

- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)