



Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ustawił bariery drogowe na ulicy Grudziądzkiej w pobliżu banku, w celu ochrony poruszających się w tym rejonie pieszych. Ochrona tej grupy uczestników jest dla nas ważna, stąd podjęte działania.

Po stronie południowej ulicy Grudziądzkiej przy zlokalizowanym tam banku notorycznie parkowały samochody, które utrudniały poruszanie się pieszym. Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na lokalizację w tym miejscu i sąsiedztwie wielu punktów handlowych, usługowych, oświatowych ruch ten jest tu bardzo wzmożony. Do niebezpiecznych sytuacji dochodziło szczególnie w czasie parkowania aut na chodniku.

O poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu wnosili mieszkańcy. Komisja ds. Organizacji i Bezpieczeństwa ruchu drogowego, po wcześniejszej wizji w terenie, potwierdziła opisany stan i podjęła decyzję o uniemożliwieniu parkowania aut w tym miejscu. Stąd montaż barier drogowych, które ograniczą realne zagrożenie dla ruchu pieszego na ul. Grudziądzkiej.

fot. MZD w Toruniu

- [Powrót](#)
- [Udostępnij na: X](#)
- [Udostępnij na: FB](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)